

コードリーダー SK-8411 トヨタ車用診断ソフト対象車両表

2011年11月1日

※1:対象車両に記載されている場合でも、車両の仕様は予告無く変更されるため、診断できない場合がございます。

※2:車両の状態(ECU故障、コネクタの接触不良、車両側通信線の異常等)により通信エラーが発生する場合がございます。

車両名	年式	車両型式	エンジン	AT	ABS	エアバッグ
アイシス	2004.9~	CBA-ZNM10G CBA-ZNM10W CBA-ANM10G CBA-ANM10W CBA-ANM15G	○		○	○
	2005.11~	DBA-ANM10G DBA-ANM10W DBA-ANM15G DBA-ANM15W	○		○	○
アバロン	1996.10~	E-MCX10	○			
アベンシス	2003.10~	UA-AZT250 UA-AZT255 UA-AZT250W UA-AZT255W CBA-AZT250	○		○	○
	2005.9~	CBA-AZT251 CBA-AZT251W	○		○	○
アリオ	2001.12~	UA-NZT240 UA-ZZT240 TA-AZT240 UA-ZZT245 CBA-NZT240	○		○	○
アリスト	1997.8~	E-JZS160 E-JZS160	○		○	○
	2000.6~	TA-JZS160 GH-JZS161	○		○	○
アルテツツァ アルテツツァ ジータ	1998.10~	GF-SXE10 GF-GXE10	○		○	○
	2001.5~	GH-SXE10 TA-GXE10	○		○	○
	2001.7~	GH-SXE10 TA-GXE10 TA-GXE10W TA-JCE10W TA-JCE15W	○		○	○
	2001.12~	SXE10 GXE10 GXE10W JCE1#W	○		○	○
アルファード G/V	2002.5~	UA-ANH10W TA-MNH10W UA-ANH15W TA-MNH15W	○		○	○
	2005.4~	DBA-ANH10W TA-MNH10W DBA-ANH15W TA-MNH15W	○		○	○
アルファード ベルファイア	2008.5~	DBA-ANH20W DBA-ANH25W DBA-GGH20W DBA-GGH25W	○	○	○	○
アルファード ハイブリッド	2003.7~	CAA-ATH10W	○		○	○
アレックス	2001.1~	TA-NZE120 TA-NZE121 TA-NZE122 TA-ZZE123 TA-ZZE124	○		○	○
	2002.9~	UA-NZE120(G) UA-NZE121(G) UA-ZZE122(G) UA-NZE124(G) UA-ZZE124(G)	○		○	○
	2004.4~	CBA-NZE121 CBA-ZZE122 CBA-NZE124 CBA-ZZE124	○		○	○

コードリーダー SK-8411 トヨタ車用診断ソフト対象車両表

2011年11月1日

※1:対象車両に記載されている場合でも、車両の仕様は予告無く変更されるため、診断できない場合がございます。

※2:車両の状態(ECU故障、コネクタの接触不良、車両側通信線の異常等)により通信エラーが発生する場合がございます。

車両名	年式	車両型式	エンジン	AT	ABS	エアバッグ
ist	2002.5~	UA-NCP60 UA-NCP61 UA-NCP65 CBA-NCP60 CBA-NCP61	○		○	○
	2007.7~	DBA-NCP110 DBA-NCP115 DBA-ZSP110	○		○	
イプサム	2001.5~	TA-ACM21W TA-ACM26W	○		○	○
	2003.10~	UA-ACM21W UA-ACU26W CBA-ACM21W CBA-ACU26W DBA-ACM21W	○		○	○
ヴァンガード	2007.8~	DBA-ACA33W DBA-GSA33W	○		○	○
ウイッシュ	2003.1~	UA-ZNE10G UA-ANE10G UA-ANE11W UA-ZNE14G DBA-ZNE10G	○		○	○
ヴィッツ	1999.1~	GF-SCP10	○		○	○
	1999.8~	GH-SCP10 GH-NCP15	○		○	○
	2000.10~	TA-NCP10 TA-NCP13	○		○	○
	2001.5~	TA-SCP10 TA-NCP10 TA-NCP13	○		○	○
	2001.12~	UA-SCP10 TA-SCP10 TA-NCP10 TA-NCP13 TA-NCP15	○		○	○
	2002.12~	UA-SCP10 UA-SCP13 UA-NCP10 UA-NCP13 UA-NCP15	○		○	○
	2005.2~	DBA-SCP90 DBA-NCP91 CBA-NCP95	○		○	○
ウィンダム	1996.8~	E-MCV21 E-MCV20 GF-MCV21 GF-MCV20 GH-MCV20	○			
	2001.8~	TA-MCV30	○		○	○
エスティマ	2000.1~	GH-MCR30W GH-MCR40W GH-ACR30W GH-ACR40W	○		○	○
	2001.4~	TA-MCR30W TA-MCR40W TA-ACR30W TA-ACR40W	○		○	○
	2006.1~	DBA-ACR50W DBA-ACR55W DBA-GSR50W DBA-GSR55W	○	○	○	○
オーリス	2006.10~	DBA-NZE151H DBA-ZRE152H DBA-NZE154H DBA-ZRE154H	○		○	○

コードリーダー SK-8411 トヨタ車用診断ソフト対象車両表

2011年11月1日

※1:対象車両に記載されている場合でも、車両の仕様は予告無く変更されるため、診断できない場合がございます。

※2:車両の状態(ECU故障、コネクタの接触不良、車両側通信線の異常等)により通信エラーが発生する場合がございます。

車両名	年式	車両型式	エンジン	AT	ABS	エアバッグ
オーパ	2000.5~	TA-ACT10 TA-ZCT10 TA-ZCT15 UA-ZCT10 UA-ZCT15	○		○	○
オリジン	2000.11~	GF-JCG17	○		○	○
ガイア	2001.4~	TA-ACM10G GF-SXM15G	○		○	○
カムリ カムリグラシア	1999.8 ~	GF-SXV20 GF-SXV20W GF-SXV25 GF-SXV25W GF-MCV21	○			
	2001.9 ~	UA-ACV30 UA-ACV35 CBA-ACV30 CBA-ACV35	○		○	○
	2006.1~	DBA-ACV40 DBA-ACV45	○		○	○
カルディナ	1997.9~	E-AT211G E-ST210G E-ST215G E-ST215W	○		○	○
	2000.1~	GF-AT211G GF-ST210G GF-ST215G GF-ST215W	○		○	○
	2002.9 ~	UA-ZZT241W CBA-ZZT241W TA-AZT241W TA-AZT246W LA-ST246W	○		○	○
	2005.1 ~	CBA-ZZT241W CBA-AZT241W CBA-AZT246W ABA-ST246W	○		○	○
カレン	1997.12~	E-ST206	○			
カローラアクシオ カローラフィール ダー	2006.10~	DBA-NZE141(G) DBA-ZRE142(G) DBA-NZE144(G) DBA-ZRE144(G)	○		○	○
カローラ カローラフィール ダー	2000.8~	TA-NZE120 TA-NZE121 TA-ZZE122 TA-ZZE123 TA-ZZE124	○		○	○
	2002.9 ~	UA-NZE120 UA-NZE121(G) UA-ZZE122(G) TA-ZZE122G TA-ZZE123(G)	○		○	○
	2004.4~	CBA-NZE120 CBA-NZE121(G) TA-ZZE122G CBA-ZZE122(G) CBA-ZZE123G	○		○	○
カローラスパシオ	2001.5~	TA-NZE121N TA-ZZE122N TA-ZZE124N	○		○	○
	2003.4~	UA-NZE121N UA-ZZE122N UA-ZZE124N	○		○	○

コードリーダー SK-8411 トヨタ車用診断ソフト対象車両表

2011年11月1日

※1:対象車両に記載されている場合でも、車両の仕様は予告無く変更されるため、診断できない場合がございます。

※2:車両の状態(ECU故障、コネクタの接触不良、車両側通信線の異常等)により通信エラーが発生する場合がございます。

車両名	年式	車両型式	エンジン	AT	ABS	エアバッグ
カローラランクス	2001.1~	TA-NZE121 TA-ZZE123 TA-NZE124	○		○	○
	2002.9~	UA-NZE121 UA-ZZE122 TA-ZZE123 UA-NZE124 UA-ZZE124	○		○	○
	2004.4~	CBA-NZE121 CBA-ZZE122 TA-ZZE123 CBA-NZE124 CBA-ZZE12	○		○	○
カローラルミオン	2007.10~	DBA-NZE151N DBA-ZRE152N DBA-ZRE154N	○		○	○
クラウン (ロイヤル/スーパー) (アスリート)	1996.10~	E-JZS151 E-JZS153	○			
	1997.7~	E-GS151 E-GS151H E-JZS151 E-JZS153	○			○
	1997.7~	E-JZS155 GF-JZS155 GF-JZS157	○		○	○
	1998.8~	GF-GS151 GF-GS151H GF-JZS153	○			○
	1999.8~	GH-JZS171 GH-JZS173 GH-JZS175 GH-JZS179 GH-GS171	○		○	○
	2003.12~	UA-GRS180 UA-GRS182 UA-GRS183 DBA-GRS180 DBA-GRS181	○		○	○
クラウンエステート	1999.12~	GH-JZS171W GH-JZS173W GH-JZS175W	○		○	○
	2001.8~	TA-JZS171W GH-JZS171W TA-JZS173W TA-GS171W	○		○	○
クラウンマジェスタ	1997.7~	E-JZS155 E-UZS151 E-UZS155 E-UZS157	○			
	1999.10~	GH-UZS171 GH-UZS173 GH-UZS175 GH-JZS177 TA-UZS171	○		○	○
	2004.7~	DBA-UZS186 DBA-UZS187	○		○	○
グラントハイエース グウランビア	1999.8~	GF-VCH10W GF-VCH16W	○		○	○
クルーガー V/L	2000.11~	TA-MCU20W TA-MCU25W TA-ACU20W TA-ACU25W	○		○	○
	2003.8~	UA-MCU20W UA-MCU25W UA-ACU20W UA-ACU25W CBA-MCU20W	○		○	○

コードリーダー SK-8411 トヨタ車用診断ソフト対象車両表

2011年11月1日

※1:対象車両に記載されている場合でも、車両の仕様は予告無く変更されるため、診断できない場合がございます。

※2:車両の状態(ECU故障、コネクタの接触不良、車両側通信線の異常等)により通信エラーが発生する場合がございます。

車両名	年式	車両型式	エンジン	AT	ABS	エアバッグ
コロナプレミオ	1997.12~	E-ST210 E-ST215 E-AT211 E-AT210 GF-AT210	○			
シエンタ	2003.9 ~	UA-NCP81G UA-NCP85G DBA-NCP81G CBA-NCP85G	○		○	○
スープラ	1997.8~	E-JZA80 GF-JZA80	○			
セリカ	1999.9~	GH-ZZT230 GH-ZZT231	○		○	○
セルシオ	1997.7~	E-UCF20 E-UCF21	○			
	2000.8~	UA-UCF30	○		○	○
	2003.8~ (CAN)	UA-UCF31	○		○	○
センチュリー	1997.4~	E-GZG50	○			
	2000.4~	TA-GZG50	○		○	○
ソアラ	1997.8~	E-JZZ31 GF-JZZ31	○			
	2001.4~	UA-UZZ40	○		○	○
ダイナ/トヨエース	2000.5~	GE-RZU3##	○		○	○
	2001.6~	GG-RZY220 GG-RZY230			○	○
		2007.8~	ABF-TRY220 ABF-TRY230	○		○
	ツーリングハイエース	1999.8~	GF-RCH47W GF-RCH41W	○		
ナディア	1998.8~	GF-SXN10 GF-SXN10H GF-SXN15	○			○
		GF-SXN15H	○		○	○
2001.4~		TA-ACN10 TA-ACN10H TA-ACN15 TA-ACN15H GF-SXN15	○		○	○
ノア ヴォクシー	2001.11~	TA-AZR60G TA-AZR65G CBA-AZR60G CBA-AZR65G DBA-AZR60G	○		○	○
ハイエース (救急車含)	1999.8~	GF-RZH101G GF-RZH111G	○			
	2004.8~	CBF-TRH200V CBF-TRH200K CBA-TRH214W CBA-TRH219W	○		○	○
	2005.1~	CBF-TRH221K CBF-TRH226K CBA-TRH214W CBA-TRH219W CBA-TRH224W	○		○	○
	2006.4~	CBF-TRH221S CBF-TRH226S	○		○	○
	2007.8~	CBF-TRH211K CBF-TRH216K	○		○	○

コードリーダー SK-8411 トヨタ車用診断ソフト対象車両表

2011年11月1日

※1:対象車両に記載されている場合でも、車両の仕様は予告無く変更されるため、診断できない場合がございます。

※2:車両の状態(ECU故障、コネクタの接触不良、車両側通信線の異常等)により通信エラーが発生する場合がございます。

車両名	年式	車両型式	エンジン	AT	ABS	エアバッグ
ハイラックスサーフ	2000.7~	GF-RZN180W GF-RZN185W GF-VZN185W GH-RZN180W GH-RZN185W	○			
	2002.10~	LA-RZN210W LA-RZN215W TA-VZN210W TA-VZN215W	○		○	○
	2004.8~	TA-VZN210W TA-VZN215W CBA-TRN210W CBA-TRN215W	○		○	○
	2005.7~	CBA-TRN210W CBA-TRN215W CBA-GRN215W	○		○	○
ハリアー	1997.12~	GF-MCU10W GF-MCU15W GF-SXU10W GF-SXU15W	○			○
	2000.11~	GF-MCU10W GF-MCU15W GF-ACU10W GF-ACU15W	○		○	○
	2003.2~	UA-ACU30W UA-ACU35W UA-MCU30W UA-MCU35W CBA-ACU30W	○		○	○
		UA-MCU31W UA-MCU36W CBA-MCU31W CBA-MCU36W	○		○	○
	2006.1~	CBA-ACU30W CBA-ACU35W DBA-GSU30W DBA-GSU35W	○		○	○
		DBA-GSU31W DBA-GSU36W	○		○	○
ビスタ ビスタアルデオ	1998.7~	GF-ZZV50 GF-ZZV50G GF-SV50 GF-SV50G GF-SV55	○			○
	2000.4~	TA-ZZV50 TA-ZZV50G TA-AZV50 TA-AZV50G TA-AZV55	○		○	○
ファンカーゴ	1999.8~	GH-NCP20 GH-NCP21 GH-NCP25 TA-NCP20 TA-NCP21	○		○	○
	2002.8~	UA-NCP20 UA-NCP21 UA-NCP25 CBA-NCP20 CBA-NCP21	○		○	○

コードリーダー SK-8411 トヨタ車用診断ソフト対象車両表

2011年11月1日

※1:対象車両に記載されている場合でも、車両の仕様は予告無く変更されるため、診断できない場合がございます。

※2:車両の状態(ECU故障、コネクタの接触不良、車両側通信線の異常等)により通信エラーが発生する場合がございます。

車両名	年式	車両型式	エンジン	AT	ABS	エアバッグ
プラッツ	1999.8~	GH-SCP11 GH-NCP16 GH-NCP12 UA-SCP11	○		○	○
	2002.8~	UA-SCP11 UA-NCP16 UA-NCP12 CBA-SCP11 CBA-NCP16	○		○	○
プリウス	1997.10~	HK-NHW10 ZA-NHW11	○		○	○
	2003.9~	ZA-NHW20 DAA-NHW20	○		○	○
	2005.11~	DAA-NHW20	○		○	○
ブレイド	2006.12~	DBA-AZE156H DBA-AZE154H	○		○	○
ブレビス	2001.6~	TA-JCG10 TA-JCG11 TA-JCG15	○		○	○
プレミオ	2001.12~	UA-NZT240 UA-ZZT240 TA-AZT240 UA-ZZT245 CBA-NZT240	○		○	○
プログレス	1998.5~	GF-JCG10 GF-JCG11 TA-JCG15	○		○	○
	2001.4~	TA-JCG10	○		○	○
	2004.4~	TA-JCG15 TA-JCG11	○		○	○
プロナード	2000.4~	GH-MCX20 TA-MCX20	○		○	○
プロボックス サクシード	2002.7~	UB-NCP50V UB-NCP51V UB-NCP55V UA-NCP58G UA-NCP59G CBE-NCP50V	○		○	○
ベルタ	2005.4~	DBA-KSP92 DBA-SCP92 CBA-NCP96	○		○	○
ボルツ	2002.8~	UA-ZZE136 TA-ZZE137 UA-ZZE138	○		○	○
ポルテ	2004.7~	CBA-NNP10 CBA-NNP11 CBA-NNP15	○		○	○
マークII ヴェロッサ	1996.9~	E-GX100 E-JZX100 GF-GX100 GF-GX105 GF-JZX100	○			
	2000.9~	TA-GX110 TA-GX115 TA-JZX110 TA-JZX115 GH-JZX110	○		○	○
マークIIクオリス	1997.4~	E-MCV21W E-MCV20W E-MCV25W GF-MCV20W GF-MCV21W	○			
マークIIブリット	2002.1~	GH-JZX110W TA-JZX110W TA-JZX115W TA-GX110W TA-GX115W	○		○	○

コードリーダー SK-8411 トヨタ車用診断ソフト対象車両表

2011年11月1日

※1:対象車両に記載されている場合でも、車両の仕様は予告無く変更されるため、診断できない場合がございます。

※2:車両の状態(ECU故障、コネクタの接触不良、車両側通信線の異常等)により通信エラーが発生する場合がございます。

車両名	年式	車両型式	エンジン	AT	ABS	エアバッグ
マークX	2004.11~	DBA-GRX120 DBA-GRX121 DBA-GRX125	○		○	○
マークX ZiO	2007.9~	DBA-ANA10 DBA-ANA15 DBA-GGA10	○		○	○
ライトエースノア タウンエースノア	1998.12~	GF-SR40G(AT車) GF-SR50G(AT車)	○			○
ラウム	2002.4~	TA-EXZ10 GF-EXZ15 UA-NCZ20 UA-NCZ25 CBA-NCZ20	○		○	○
ラクティス	2005.10~	DBA-SCP100 DBA-NCP100 CBA-NCP105	○		○	○
ランドクルーザー 100	1998.1~	GF-UZJ100W	○			
	2002.8~	GH-UZJ100W	○		○	○
ランドクルーザー プラド	1999.6~	GF-VZJ95W	○			
	2000.7~	GF-RZJ90W GF-RZJ95W GF-VZJ90W GF-VZJ95W	○			
		2002.10~	LA-RZJ120W LA-RZJ125W TA-VZJ120W TA-VZJ121W TA-VZJ125W	○		○
	2004.8~	CBA-TRJ120W CBA-TRJ125W TA-VZJ120W TA-VZJ121W TA-VZJ125W	○		○	○
bB	2000.2~	GH-NCP30 GH-NCP31 GH-NCP35	○		○	○
		2001.6~	TA-NCP34	○		○
	2000.2~	NCP3#	○		○	○
	2006.1~	QNC2#	OEM車の為対象外			
MR-S ※シーケンシャルトランスミッションは対象外	1999.10~	GH-ZZW30 TA-ZZW30	○		○	○
MR2	1997.12~	E-SW20	○			
RAV4J/L	2000.5~	TA-ZCA25W、ZCA26W TA-ACA20W、ACA21W UA-ZCA25W、ZCA26W UA-ACA20W、ACA21W CBA-ZCA25W、ZCA26W	○		○	○
RAV4	2005.11~	DBA-ACA36W DBA-ACA31W	○		○	○
Will Vi	2000.1~	GH-NCP19	○		○	○
Will VS	2001.4~	TA-ZZE127 TA-ZZE128 TA-ZZE129 TA-NZE127	○		○	○
Will CYPHA	2002.10~	UA-NCP70 UA-NCP75	○		○	○

コードリーダー SK-8411 ホンダ車用診断ソフト対象車両表

2011年11月1日

※1:対象車両に記載されている場合でも、車両の仕様は予告無く変更されるため、診断できない場合がございます。

※2:車両の状態(ECU故障、コネクタの接触不良、車両側通信線の異常等)により通信エラーが発生する場合がございます。

車両名	年式	車両型式	エンジン	AT	ABS	エアバッグ	OBD2 (エンジン)
アヴァンシア	1999.09~2003.07	GH-TA1、GH-TA2、GH-TA3、GH-TA4 LA-TA1、LA-TA2、LA-TA3、LA-TA4					○
アクティ アクティバン アクティトラック	1999.05~	GD-HH5、GD-HH6、GD-HA6、GD-HA7 GBD-HH5、GBD-HH6、GBD-HA6、GBD-HA7 GBD-HJ1、GBD-HJ2、 UE-HA6、UE-HA7 EBD-HH5、EBD-HH6					○
	2009.12~	EBD-HA8	○	○	○	○	○
アコード アコード・ツアラー アコード・トルネオ アコードワゴン アコードユーロR	1997.09~	E-CF3、E-CF4、E-CF5、E-CF6、E-CF7 GF-CF3、GF-CF4、GF-CF5、GF-CF6、GF-CF7 GF-CH9 GH-CH9、GH-CF3、GH-CF4、GH-CF5、GH-CL1 GH-CL2、 LA-CL3、LA-CF5、LA-CF6、LA-CF7					○
	2002.10~	UA-CL7、UA-CM2 LA-CL7、LA-CL8、LA-CL9、LA-CM2、LA-CM3 CBA-CL7、CBA-CM2、 ABA-CL7、ABA-CL8、ABA-CL9、ABA-CM2 ABA-CM3 DBA-CL7、DBA-CM1、DBA-CM2、 DBA-CU1、DBA-CU2、DBA-CW1、DBA-CW2	○	○	○	○	○
	2008.12~	DBA-CU2、DBA-CW2	○	○	○	○	○
インテグラ	2001.07~2007.02	LA-DC5、ABA-DC5					○
インサイト	1999.11~2006.06	HN-ZE1、YA-ZE1、AAA-ZE1					○
	2009.02~	DAA-ZE2	○	○	○	○	○
インスパイア セイバー	1998.10~	GF-UA4、GF-UA5、LA-UA4、LA-UA5					○
	2003.06~	UA-UC1、DBA-UC1	○	○	○	○	○
	2007.12~	DBA-CP3	○	○	○	○	○
エアウェイブ	2005.04~2010.08	DBA-GJ1、DBA-GJ2	○	○	○	○	○
エディックス	2004.07~2009.08	CBA-BE1、ABA-BE2、DBA-BE3、ABA-BE4	○	○		○	○
エリシオン エリシオンプレス テージ	2004.05~	DBA-RR1、DBA-RR2、DBA-RR3、DBA-RR4 DBA-RR5、DBA-RR6	○	○	○	○	○
	2006.12~	DBARR5 DBA-RR6					○
エレメント	2003.04~2005.07	UA-YH2、CBA-YH2	○	○	○	○	○
オデッセイ	1999.12~	GH-RA6、GH-RA7、GH-RA8、GH-RA9 LA-RA6、LA-RA7、LA-RA8、LA-RA9					○
	2003.10~	UA-RB1、UA-RB2、LA-RB1、LA-RB2 DBA-RB1、DBA-RB2、ABA-RB1、ABA-RB2	○	○	○	○	○
	2008.10~	DBA-RB3、DBA-RB4	○	○	○	○	○
クロスロード	2007.02~2010.08	DBA-RT1、DBA-RT2、DBA-RT3、DBA-RT4	○	○	○	○	○
ザッツ	2002.02~2007.10	LA-JD1、LA-JD2、ABA-JD1、ABA-JD2					○
シビック シビックフェリオ シビックTypeR シビックTypeR EURO	2000.09~	LA-EU1、LA-EU2、LA-EU3、LA-EU4 LA-EP3 LA-ES1、LA-ES2、LA-ES3、LA-ET2 UA-EU1、UA-EU3、UA-ES1、UA-ES3 CBA-EU3、CBA-ES1、CBA-ES3 ABA-EU4、ABA-EP3、ABA-ES2、ABA-ET2					○
	2005.09~	DBA-FD1、DBA-FD2	○	○	○	○	○
シビック タイプR	2007.03~	ABA-FD2	○		○	○	○
シビック タイプR ユーロ	2009.11~	ABA-FN2	○			○	○
シビックHybrid	2001.12~2005.07	ZA-ES9、CAA-ES9					○
	2005.11~2010.12	DAA-FD3	○	○	○	○	○
ステップワゴン ステップワゴンS パーダ	2001.04~	LA-RF3、LA-RF4 UA-RF3、UA-RF4、UA-RF5、UA-RF6、UA-RF7 UA-RF8 CBA-RF3、CBA-RF4、CBA-RF5、CBA-RF6 CBA-RF7、CBA-RF8					○
	2005.05~	DBA-RG1、DBA-RG2、DBA-RG3、DBA-RG4	○	○	○	○	○
	2009.10~	DBA-RK1、DBA-RK2、DBA-RK3、DBA-RK4 DBA-RK5、DBA-RK6、DBA-RK7	○		○	○	○

コードリーダー SK-8411 ホンダ車用診断ソフト対象車両表

2011年11月1日

※1:対象車両に記載されている場合でも、車両の仕様は予告無く変更されるため、診断できない場合がございます。

※2:車両の状態(ECU故障、コネクタの接触不良、車両側通信線の異常等)により通信エラーが発生する場合がございます。

車両名	年式	車両型式	エンジン	AT	ABS	エアバッグ	OBD2 (エンジン)
ストリーム	2000.10~	LA-RN1、LA-RN2、LA-RN3、LA-RN4 UA-RN1、UA-RN3、UA-RN5 ABA-RN2、ABA-RN4 CBA-RN1、CBA-RN3、CBA-RN5					○
	2006.07~	DBA-RN6、DBA-RN7、DBA-RN8、DBA-RN9	○	○	○	○	○
	2009.05~	DBA-RN6、DBA-RN7、DBA-RN8、DBA-RN9	○	○	○	○	○
ゼスト	2006.02~	DBA-JE1、CBA-JE2	○	○		○	○
ゼスト・スパーク	2008.12~	DBA-JE1、CBA-JE2	○			○	○
パートナー	1999.06~2006.02	R-EY7、R-EY8					○
	2006.03~2010.08	DBE-GJ3、DBE-GJ4	○	○	○	○	○
バモス バモス Hobio	1999.05~	GF-HM1、GF-HM2 ABA-HM1、ABA-HM2、ABA-HM3、ABA-HM4 LA-HM1、LA-HM2					○
フィット フィットアリア	2001.06~2009.01	LA-GD1、LA-GD2、LA-GD3、LA-GD4 LA-GD6、LA-GD7、LA-GD8、LA-GD9 UA-GD1、UA-GD2、UA-GD3、UA-GD4 DBA-GD1、DBA-GD2、DBA-GD3、DBA-GD4 DBA-GD6、DBA-GD7、DBA-GD8、DBA-GD9 CBA-GD3、CBA-GD4					○
	2007.10~	DBA-GE6、DBA-GE7、DBA-GE8、DBA-GE9	○	○	○	○	○
フリード	2008.05~	DBA-GB3、DBA-GB4	○	○	○	○	○
モビリオ モビリオSPIKE	2001.12~2008.06	LA-GB1、LA-GB2、LA-GK1、LA-GK2 UA-GB1 DBA-GB1、DBA-GB2、DBA-GK1、DBA-GK2 CBA-GB1、CBA-GK1、CBA-GK2					○
ライフ ライフDUNK	1998.10~	GF-JB1、GF-JB2、LA-JB1、LA-JB2、LA-JB3 LA-JB4					○
	2003.09~	UA-JB5、UA-JB6、UA-JB7、UA-JB8 CBA-JB5、CBA-JB6、CBA-JB7、CBA-JB8 DBA-JB5、DBA-JB7	○	○		○	○
	2008.11~	DBA-JC1、CBA-JC2	○	○		○	○
ラグレイト	1999.06~2004.04	GH-RL1、LA-RL1					○
レジェンド	1999.9~	GH-KA9、LA-KA9、ABA-KA9					○
	2004.10~	DBA-KB1、DBA-KB2	○	○	○	○	○
	2008.10~	DBA-KB2	○	○	○	○	○
CR-V	2001.09~	LA-RD4、LA-RD5、ABA-RD4、ABA-RD5					○
	2004.09~	CBA-RD6、CBA-RD7、DBA-RE3、DBA-RE4	○	○	○	○	○
	2006.10~	DBA-RE3、DBA-RE4	○	○	○	○	○
	2009.9~	DBA-RE3、DBA-RE4	○	○	○	○	○
HR-V	1998.09~2006.02	GF-GH1、GF-GH2、GF-GH3、GF-GH4 LA-GH1、LA-GH2、LA-GH3、LA-GH4 ABA-GH3、ABA-GH4					○
MDX	2003.02~2006.07	UA-YD1、CBA-YD1	○	○	○	○	○
S2000	1999.04~2009.09	GH-AP1、LA-AP1、ABA-AP1、ABA-AP2					○
Z	1998.10~2002.01	GF-PA1					○

コードリーダー SK-8411 日産車用診断ソフト対象車両表

2011年11月1日

※1:対象車両に記載されている場合でも、車両の仕様は予告無く変更されるため、診断できない場合がございます。

※2:車両の状態(ECU故障、コネクタの接触不良、車両側通信線の異常等)により通信エラーが発生する場合がございます。

車両名	年式	車両型式	エンジン	AT	CVT	ABS	エアバッグ
アベニール	1998.08～2005.10	GF-W11、GF-PW11 GF-PNW11 TA-W11、TA-RW11 TA-RNW11UA-W11	○				
ウイングロード	1999.05～2005.11	GF-WFY11、GF-WHY11 GF-WHNY11、TA-WHNY11 TA-WRY11、TA-WFY11 UA-WFY11、UA-WHNY11	○				
	2005.12～	DBA-Y12 DBA-JY12 DBA-NY12	○		○	○	○
エキスパート	1999.06～2006.12	GC-VW11、GK-VW11 UC-VW11、GC-VNW11 GK-VNW11、UC-VNW11	○				
AD ADエキスパート	1999.05～2002.07	GG-VY11、GG-VFY11 GC-VHNY11、GF-WFY11 GF-WHNY11、TA-WHNY11 TA-WRY11、TA-WFY11	○				
	2002.08～2006.11	UB-VY11、UB-VFY11 UC-VHNY11、UQ-VGY11 UA-WFY11、TA-WRY11 UA-WHNY11、CBE-VY11 CBE-VFY11、CBF-VHNY11、CFF-VGY11	○			○	
	2006.12～	VAY12 VJY12 VY12 VZNY12	○			○	○
エクストレイル	2000.10～2003.05	GH-PNT30 TA-NT30 TA-T30	○				
	2003.06～2007.08	UA-T30 UA-NT30 GH-PNT30	○			○	○
	2007.08～2010.06	DBA-T31、DBA-NT31、CBA-TNT31	○			○	○
	2010.07～	DBA-T31、DBA-NT31、CBA-TNT31 LDA-DNT31(6AT 仮)	○			○	○
エルグランド	2000.08～2002.05	GH-APE50 GH-APWE50	○				
	2002.5～2010.08	UA-E51、UA-NE51 CBA-E51、CBA-NE51 CBA-ME51、CBA-MNE51	○	○		○	○
	2010.08～	DBA-TE52 DBA-TNE52 DBA-PE52 DBA-PNE52					
キューブ キューブキュービッ ク	2002.10～2008.11	UA-BZ11、DBA-YZ11 UA-BNZ11、DBA-BNZ11 CBA-BZ11、DBA-BZ11 DBA-BGZ11、DBA-YGZ11 DBA-YGNZ11	○			○	
	2008.11～	DBA-Z12、DBA-NZ12	○		○	○	○
クルー	2002.06～2009.06	LA-QK30	○				
サニー	1998.10～2004.10	GF-B15、GF-FB15 GF-FNB15、UA-FB15 UA-FNB15、TA-B15	○				
サファリ	2002.11～2007.07	TA-WFGY61 (5AT)	○	○			
シーマ	2001.01～2010.07	GH-HF50 TA-GF50 UA-GF50 CBA-GF50	○	○			○
		TA-GNF50 UA-GNF50 CBA-GNF50	○				○

コードリーダー SK-8411 日産車用診断ソフト対象車両表

2011年11月1日

※1:対象車両に記載されている場合でも、車両の仕様は予告無く変更されるため、診断できない場合がございます。

※2:車両の状態(ECU故障、コネクタの接触不良、車両側通信線の異常等)により通信エラーが発生する場合がございます。

車両名	年式	車両型式	エンジン	AT	CVT	ABS	エアバッグ
スカイライン	2001.06～2007.10	GH-V35 UA-PV35 CBA-PV35	○			○	○
		GH-HV35 GH-NV35 UA-CPV35 CBA-CPV35	○	○		○	○
	2006.11～	DBA-V36 DBA-NV36 DBA-PV36	○	○		○	○
		DBA-CKV36	○			○	○
		7ATはK-LINE					
ステージア	2001.10～2007.06	GH-M35	○			○	○
		GH-NM35 GH-HM35 CBA-PM35 CBA-PNM35	○	○		○	○
セドリック グロリア	1999.06～2001.04	GH-MY34 GH-HY34	○				
	2001.05～2004.10	GH-MY34 TA-MY34 TA-HY34	○				○
セフィーロ	1998.12～2000.12	GF-A33 GF-PA33	○				
	2001.01～2003.03	GF-A33 GH-A33 GF-PA33	○				○
セレナ	1999.6～2001.11	GF-PC24 GF-PNC24	○				
	2001.12～2005.05	UA-TC24, CBA-TC24 UA-TNC24, CBA-TNC24 UA-RC24, CBA-RC24	○			○	○
		2005.05～2007.11	CBA-C25, CBA-NC25 DBA-C25, DBA-NC25 DBA-CC25, DBA-CNC25	○			○
	2007.12～2010.10	CBA-C25, CBA-NC25 DBA-C25, DBA-NC25 DBA-CC25, DBA-CNC25	○		○	○	○
	2010.11～	DBA-C26 DBA-NC26 DBA-FNC26					
ティアナ	2003.2～2008.06	UA-J31, UA-PJ31 UA-TNJ31, CBA-J31 CBA-TNJ31, CBA-PJ31	○			○	○
	2008.06～	CBA-J32 CBA-PJ32 CBA-TNJ32	○		○	○	○
ノート	2005.01～	DBA-E11 DBA-NE11 CBA-ZE11	○		○	○	○
バサラ	2001.08～2003.06	TA-JTU30 TA-JTNU30 GH-THU30	○			○	○
フェアレディZ	2003.10～2008.12	UA-Z33 UA-HZ33 CBA-Z33 CBA-HZ33	○	○		○	○
	2008.12～	CBA-Z34 CBA-HZ34	○			○	○
フーガ	2004.10～2009.11	CBA-GY50 CBA-PNY50, DBA-PNY50 CBA-PY50, DBA-PY50 CBA-Y50, DBA-Y50	○	○		○	○
	2009.11～	DBA-Y51 DBA-KY51 DBA-KNY51	○			○	○

コードリーダー SK-8411 日産車用診断ソフト対象車両表

2011年11月1日

※1:対象車両に記載されている場合でも、車両の仕様は予告無く変更されるため、診断できない場合がございます。

※2:車両の状態(ECU故障、コネクタの接触不良、車両側通信線の異常等)により通信エラーが発生する場合がございます。

車両名	年式	車両型式	エンジン	AT	CVT	ABS	エアバッグ
プリメーラ	1998.09～2001.01	GF-QP11	○				
	2001.01～2005.12	P12系全般	○				
ブルーバード	1998.09～2001.09	GF-QU14	○				
ブルーバードシルフィ	2000.8～2003.01	TA-FG10 UA-QG10 TA-QNG10 GH-TG10	○				○
	2003.2～2005.10	UA-FG10 CBA-FG10 UA-QG10 DBA-QG10 TA-QNG10 GH-TG10	○			○	○
	2005.11～	DBA-G11 DBA-KG11 DBA-NG11	○			○	○
プレサージュ	2003.06～2009.08	UA-TU31、DBA-TU31 UA-TNU31、DBA-TNU31 UA-PU31、CBA-PU31 UA-PNU31	○			○	○
プレジデント	2003.10～2010.06	UA-PGF50	○	○			○
マーチ	2002.02～2010.07	K12系全般	○			○	○
	2010.07～	DBA-K13 DBA-NK13					
マイクラC+C	2007.05～2010.08	ABA-FHZK12	○				○
ムラーノ	2004.09～2008.09	CBA-TZ50 CBA-PZ50 CBA-PNZ50	○		○	○	○
	2008.09～	CBA-TZ51 CBA-TNZ51 CBA-PNZ51	○		○	○	○
ラフェスタ	2004.12～	CBA-B30 CBA-NB30	○			○	○
リバティ	2001.5～2002.08	TA-RM12 TA-RNM12	○				○
	2002.9～2004.12	UA-RM12 UA-RNM12	○			○	○

コードリーダー SK-8411 ダイハツ車用診断ソフト対象車両表

2011年11月1日

※1:対象車両に記載されている場合でも、車両の仕様は予告無く変更されるため、診断できない場合がございます。

※2:車両の状態(ECU故障、コネクタの接触不良、車両側通信線の異常等)により通信エラーが発生する場合がございます。

車両名	年式	車両型式	エンジン	AT	CVT	ABS	エアバッグ
アトレーワゴン	2002.1~2003.5	TA-S220G TA-S230G [機械式AT車、MT車]	○				○
		TA-S230G-SQXZ TA-S230G-SQVZ TA-S230G-SQPZ TA-S230G-ZQXZR [電制4AT車]	○	○			○
	2003.6~2005.4	TA-S220G TA-S230G [機械式AT車、MT車]	○				○
		TA-S230G-SQXZ TA-S230G-SQVZ TA-S230G-SQPZ TA-S230G-ZQXZR [電制4AT車]	○	○			○
	2005.5~	TA-S320G TA-S330G ABA-S321G ABA-S331G	○				○
	アトレー7	2000.7~2004.12	TA-S221G、TA-S231G UA-S221G、LA-S231G CBA-S221G、ABA-S231G	○	○		
エッセ	2005.12~	DBA-L235S CBA-L245S	○				○
オプティ	2000.10~	GF-L800S TA-L800S GF-L810S TA-L810S	○				○
		GF-L800S-EQQZ ※電制AT車	○	○			○
	2001.6~2002.7	GF-L810S-EMQZ GF-L810S-EPQZ					○
		TA-L800S TA-L810S LA-L800S LA-L810S UA-L800S-EPCF LA-L800S-EQQZ ※DVS、電制AT車	○				○
クー	2006.5~	DBA-M401S DBA-M411S DBA-M402S	○	○			○
コペン	2002.6~	LA-L880K ABA-L880K	○	○			○
ストーリーア	2000.5~2001.12	TA-M100S TA-M101S TA-M110S TA-M111S [機械式AT車、MT車]	○				○
		TA-M101S-GPSA2 TA-M111S-GMSA2 TA-M111S-GPSA2	○	○			○
	2002.1~2004.6	UA-M100S UA-M101S LA-M101S LA-M110S LA-M111S	○				○
		UA-M101S-GQGE3 LA-M101S-GQSA3 LA-M111S-GQGE3 LA-M111S-GQSA3	○	○			○
		GH-M112S [MT車]	○				○
ソニカ	2006.6~2009.5	CBA-L405S CBA-L415S	○				○

コードリーダー SK-8411 ダイハツ車用診断ソフト対象車両表

2011年11月1日

※1:対象車両に記載されている場合でも、車両の仕様は予告無く変更されるため、診断できない場合がございます。

※2:車両の状態(ECU故障、コネクタの接触不良、車両側通信線の異常等)により通信エラーが発生する場合がございます。

車両名	年式	車両型式	エンジン	AT	CVT	ABS	エアバッグ
タント	2003.11～2007.11	UA-L350S LA-L360S TA-L350S TA-L360S CBA-L350S ABA-L350S ABA-L360S	○				○
		DBA-L375S[AT車] CBA-L385S[AT車]	○				○
	2007.12～	DBA-L375S[CVT車] CBA-L385S[CVT車]	○				○
テリオス	2000.5～2004.4	GF-J102G GF-J122G TA-J102G TA-J122G	○	○		○	
テリオスキッド テリオスルキア	2000.11～2001.12	GF-J111G GF-J131G [機械式AT車、MT車]				○	○
	2002.1～	TA-J111G TA-J131G ABA-J111G ABA-J131G	○			○	○
ネイキッド	2000.10～2001.6	GF-L750S TA-L750S GH-L760S TA-L760S [機械式AT車、MT車]	○				○
		GF-L750S GF-L760S					○
		GF-L750S-GQGZ	○	○			○
	2001.7～2002.12	LA-L750S TA-L750S UA-L750S LA-L760S TA-L760S	○				○
		LA-L750S-GQGZ LA-L750S-GQEZ	○	○			○
2003.1～2004.4	LA-L750S UA-L750S LA-L760S	○			○	○	
ハイゼット	2001.10～2001.12	GM-S200C GM-S200P GM-S210P GM-S200V GM-S210V	○				
	2002.1～2003.4	TE-S200P LE-S200P TE-S210P LE-S210P	○				
		TE-S200C、LE-S200C TE-S210C TE-S200V、LE-S200V TE-S210V、LE-S210V	○				○
	2003.5～2004.11	TE-S200P LE-S200P TE-S210P LE-S210P	○				
TE-S200C、LE-S200C TE-S210C LE-S200V、UE-S200V LE-S210V、UE-S210V		○				○	
ハイゼット	2004.12～	TE-S200P、LE-S200P TE-S210P、LE-S210P TE-S200C、LE-S200C TE-S210C	○				○
		LE-S320V、LE-S330V LE-S320W、LE-S330W GBD-S320V、GBD-S330V GBD-S321V、GBD-S331V	○			○	○

コードリーダー SK-8411 ダイハツ車用診断ソフト対象車両表

2011年11月1日

※1:対象車両に記載されている場合でも、車両の仕様は予告無く変更されるため、診断できない場合がございます。

※2:車両の状態(ECU故障、コネクタの接触不良、車両側通信線の異常等)により通信エラーが発生する場合がございます。

車両名	年式	車両型式	エンジン	AT	CVT	ABS	エアバッグ	
ビーゴ	2006.1~	CBA-J200G CBA-J210G	○	○		○	○	
ブーン	2004.6~	DBA-M300S DBA-M301S DBA-M310S	○	○		○	○	
ブーンルミナス	2008.12~	CBA-M502G CBA-M512G						
マックス	2001.10~2005.12	UA-L950S LA-L960S	○			○	○	
		LA-L950S-GQPZ LA-L952S-GQSZ LA-L960S-GQPZ LA-L962S-GQSZ	○	○		○	○	
		GD-L700V GD-L710V GF-L700S GF-L710S	○					
		GF-L700S-FMCZ2 GF-L710S-FMCZ2 GF-L710S-FPCZ2 GF-L710S-GPCZ2					○	
ミラ	2000.10~2002.12	GF-L700S-FQCZ2 GF-L700S-GQCZ2 LA-L700S-GQCZ2	○	○			○	
		LE-L700V、LE-L710V UE-L700V、UA-L700S TA-L700S、TA-L710S LA-L700S、LA-L710S	○				○	
		TA-L700S-FBDF2 UA-L700S-FBDF2	○			○	○	
		LE-L250V、LE-L260V UA-L250S、TA-L250S LA-L260S、GBD-L250V CBA-L250S、CBA-L260S DBA-L250S	○			○	○	
	2002.12~2006.12	LA-L260S-GQSZ CBA-L260S-GQSZ	○	○		○	○	
		DBA-L275S GBD-L275V DBA-L285S GBD-L285V	○			○	○	
	2006.12~	DBA-L275S-GBGF、DBA-L275S-GBPF DBA-L285S-GBGF、DBA-L275S-GBVF DBA-L285S-GBVF、CBA-L285S-GBVZ DBA-L275S-GBVZ	○			○	○	
		※ABA、CBAも含む UA-L700S、UA-L701S LA-L710S、LA-L711S DBA-L650S、CBA-L660S	○			○	○	
	ミラ・ジーノ ミラ・ジーノ 1000	2002.09~2009.04	※ABA、CBAも含む UA-L700S-GQCZ3 LA-L700S-GQXZ3	○	○		○	○
			GH-L900S TA-L910S TA-L900S-GBSF2 TA-L910S-GBSF2 TA-L900S-GPSF2	○				○
ムーブ	2000.10~2001.9	GH-L900S-GHJF [ムーブ・スローパー]	○			○	○	
		GF-L900S、GF-L910S LA-L900S、LA-L910S TA-L900S、GF-L902S					○	
		GF-L900S-GQSZS2 LA-L900S-GQSZS2	○	○			○	

コードリーダー SK-8411 ダイハツ車用診断ソフト対象車両表

2011年11月1日

※1:対象車両に記載されている場合でも、車両の仕様は予告無く変更されるため、診断できない場合がございます。

※2:車両の状態(ECU故障、コネクタの接触不良、車両側通信線の異常等)により通信エラーが発生する場合がございます。

車両名	年式	車両型式	エンジン	AT	CVT	ABS	エアバッグ
ムーブ	2001.10~2002.9	UA-L900S LA-L910S LA-L912S LA-L900S LA-L902S	○				○
		LA-L900S-GQVZ2 LA-L910S-GQVZ2	○	○			○
	2002.10~2003.8	LA-L160S-GMMF、LA-L160S-GPMF LA-L160S-GPGF、UA-L150S-GMMF UA-L150S-GPMF、UA-L150S-GPGF UA-L150S-GPSF、UA-L150S-GPVF	○				○
		LA-L150S-GQPZ、LA-L150S-GQSZ LA-L160S-GQPZ、LA-L160S-GQSZ LA-L152S-GQVZ、LA-L160S-GQVZ	○	○			○
		UA-L150S-GBVF LA-L160S-GBVF	○		○	○	○
	2003.9~2004.1	UA-L150S LA-L160S	○				○
		UA-L150S-GBVF LA-L160S-GBVF	○		○	○	○
		LA-L150S-GQPZ、LA-L160S-GQPZ CBA-L150S-GQSZ、CBA-L160S-GQSZ CBA-L152S-GQVZ	○	○			○
		LA-L160S-GQSZ※、LA-L150S-GQSZ※ LA-L152S-GQVZ※、LA-L160S-GQSZ※ LA-L160S-GQVZ※、LA-L150S-GQSZ※ LA-L160S-GQVZ※ ※グレードがRS	○	○			○
		CBA-L150S、DBA-L150S ABA-L160S、CBA-L160S	○				○
	2004.1~2006.10	DBA-L150S-GBVF DBA-L160S-GBVF	○		○	○	○
		ABA-L150S-GQPZ、CBA-L150S-GQPZ CBA-L152S-GQVZ、CBA-L150S-GQSZ ABA-L160S-GQPZ、CBA-L160S-GQPZ CBA-L160S-GQVZ	○	○			○
		ABA-L152S-GQVZ※、ABA-L160S-GQVZ※ ABA-L150S-GQSZ※、ABA-L160S-GQSZ※ ABA-L150S-GQSZ※、ABA-L160S-GQSZ※ ABA-L160S-GQVZ※、ABA-L152S-GQVZ※ ※グレードがRSかRリミテッド	○	○			○
		DBA-L175S、CBA-L175S DBA-L185S	○				○
		DBA-L175S-GBGF、DBA-L185S-GBGF DBA-L175S-GBVF、DBA-L185S-GBVF CBA-L185S-GBVZ、CBA-L175S-GBSZ CBA-L185S-GBSZ、CBA-L175S-GBVZ	○		○	○	○
ムーブ・コンテ	2008.8~	DBA-L575S-GPMF、DBA-L585S-GPMF	○			○	○
		DBA-L575S-GBPF、DBA-L575S-GBGF DBA-L585S-GBPF、DBA-L585S-GBGF	○		○	○	○
		CBA-L575S-GBSZ、DBA-L575S-GBSF CBA-L585S-GBSZ、DBA-L585S-GBSF					
ムーブ・ラテ	2004.8~2009.4	DBA-L550S、CBA-L550S CBA-L560S	○			○	○
		CBA-L550S-GQPZ CBA-L560S-GQPZ	○	○			○
YRV	2000.8~2005.8	TA-M200G-GMNE、TA-M200G-GPNE LA-M200G-GMNE2、LA-M200G-GPNE2 TA-M201G-GMGE、TA-M211G-GMGE UA-M201G-GMGE2、LA-M211G-GMGE ※CBA、ABAも含む	○			○	○
		TA-M211G-GPGE、TA-M211G-GPSJ LA-M211G-GQGE、LA-M211G-GQSJ TA-M201G-GPGE、TA-M201G-GPSJ UA-M201G-GQGE2、LA-M201G-GQSJ2 ※CBA、ABAも含む	○	○			○

コードリーダー SK-8411 三菱車用診断ソフト対象車両表

2011年11月1日

※1:対象車両に記載されている場合でも、車両の仕様は予告無く変更されるため、診断できない場合がございます。

※2:車両の状態(ECU故障、コネクタの接触不良、車両側通信線の異常等)により通信エラーが発生する場合がございます。

車両名	年式	車両型式	エンジン	AT	ABS	エアバッグ
アウトランダー	2005.10~	DBA-CW5W	○	○	○	○
	2007.10~	DBA-CW6W (6速AT搭載車)	○		○	○
エアトレック	2005.1~	TA-CU2W	○	○	○	○
エクリプススパイダー	2004.10~	TA-D53A	○	○		○
ギャランフォルティス ランサー・EVO X	2007.8~	DBA-CY4A CBA-CZ4A	○	○	○	○
	2005.5~	DBA-NA4W	○	○	○	○
コルト	2005.5~	Z21A、Z22A、Z23A、Z24A Z27A	○		○	○
コルトプラス	2005.5~	Z23W、Z24W、Z27W、Z27WG	○	○	○	○
タウンボックス	2005.12~	CBA-U61W、ABA-U62W CBA-U62W	○	○	○	○
	2008.6~	CBA-U61W、ABA-U61W CBA-U62W、ABA-U62W	○	○	○	
デリカスペースギア	2005.1~	GH-PD6W	○	○	○	○
デリカD:5	2007.1~	DBA-CV5W	○	○	○	○
ダイヤモンド	2004.11~	ABA-F34A	○	○	○	○
ディオ	2004.10~	TA-CR5W、TA-CR6W	○	○	○	○
トライトン	2006.9~	ABF-KB9T	○	○	○	○
トッポ	2008.9~	DBA-H82A CBA-H82A	○	○		
パジェロ	2005.11~	V63W、V73W、V77W、V83W V87W、V93W、V97W	○	○	○	○
		ADC-V98W		○	○	○
パジェロイオ	2005.1~	TA-H76W、TA-H77W	○	○	○	○
パジェロミニ	2005.12~	ABA-H53A ABA-H58A	○	○	○	
ミニカ	2006.4~	H42V、H47V	○		○	○
ミニキャブ	2005.12~	U61T(TP)(3速AT/MT車)	○		○	
		U62T(TP)(3速AT/MT車)	○		○	
		U61V/U62V(3速AT/MT車)	○		○	
		U61V/U62V(4速AT)	○		○	
ランサー ランサー EVOIX ランサー EVOワゴン ランサーワゴン ランサーカーゴ	2005.12~	CS2A、CS5W、CS2W、CS6A CS5A、CT9A、CS2V	○	○	○	○
ekシリーズ	2005.12~	H81W H82W	○	○		○
i	2006.1~	CBA-HA1W、DBA-HA1W	○	○	○	○

コードリーダー SK-8411 マツダ車用診断ソフト対象車両表

2011年11月1日

※1:対象車両に記載されている場合でも、車両の仕様は予告無く変更されるため、診断できない場合がございます。

※2:車両の状態(ECU故障、コネクタの接触不良、車両側通信線の異常等)により通信エラーが発生する場合がございます。

車両名	年式	車両型式	エンジン	AT	ABS	エアバッグ
アテンザ	2002.05~	GGE*-100001~	○		○	○
		GG3*-100001~	○	○	○	○
アクセラ	2003.10~	BK5P-100001~	○		○	
		BKEP-10001~	○		○	
		BK3P-100001~	○		○	
デミオ	2002.08~	DY3W-100001~	○		○	○
		DY3W-300001~				
		DY3R-100001~	○		○	
		DW5W-100001~				
		DW5W-300001~	○		○	○
		DY5W-100001~				
DY5W-300001~						
DY5R-100001~						
MPV	2002.04~	LW3W-100001~	○		○	
		LFWW-100001~	○	○	○	
RX-8	2003.04~	SE3P-100001~	○	○	○	○
ベリーサ	2004.06~	DC5R-100001~	○		○	○
		DC5W-100001~				

コードリーダー SK-8411 スズキ車用診断ソフト対象車両表

2011年11月1日

※1:対象車両に記載されている場合でも、車両の仕様は予告無く変更されるため、診断できない場合がございます。

※2:車両の状態(ECU故障、コネクタの接触不良、車両側通信線の異常等)により通信エラーが発生する場合がございます。

車両名	年式	車両型式	エンジン	AT	CVT	ABS	エアバッグ
アルト	1998.10~	HA12S	○			○	○
		HA12V (F6A-CARBURETOR)		○			
		HA12V (F6A-NA)	○			○	○
	2000.12~	HA22S	○	○	○	○	○
		HA23S	○		○	○	○
	2004.9~	HA23V	○			○	○
HA24S		○				○	○
HA24V							
エスクード グランドエスクード	2000.4~	TA02W	○	○		○	
		TL52W	○	○		○	○
		TD62W	○			○	○
	2000.12~	TA52W	○	○		○	
		TD54W	○	○		○	○
	2005.5~	TD94W	○	○		○	
2005.6~	TX92W	○	○		○	○	
エブリィ	1999.1~	DA52V	○	○		○	○
	1999.12~	DA52V改	○				
	2001.9~	DA62V	○	○		○	○
	2001.11~	DA62V M	○				
	2005.8~	DA64V	○	○		○	○
エブリィ プラス	1999.1~	DB52V	○	○		○	○
エブリィ ランディ	1996.6~	DA32W	○	○		○	○
エブリィ ワゴン	2001.5~	DA32W	○	○		○	○
	1999.6~	DA52W	○	○		○	○
	2001.9~	DA62W	○	○		○	○
エリオ	2005.8~	DA64W	○	○		○	○
	2001.1~	RB21S	○	○		○	○
	2001.11~	RA21S	○	○		○	○
	2003.1~	RC51S	○	○		○	○
RD51S							
MRワゴン	2001.12~	MF21S	○			○	○
キャリィ	1999.1~	DA52T	○			○	○
		DB52T					
	2001.9~	DA62T	○				○
	2002.5~	DA63T	○				
2005.11~	DA65T	○					
Kei	1998.10~	HN11S	○	○		○	○
		HN21S	○			○	○
	2001.4~	HN12S	○			○	○
		HN22S	○			○	○
シボレー クルーズ	2001.11~	HR51S	○	○		○	○
	2003.11~	HR52S	○	○		○	○
	2002.12~	HR81S	○	○		○	○
	2003.11~	HR82S	○	○		○	○
ジムニー 660	1996.9~	-				○	
ジムニー	1998.10~	JB23W	○	○		○	○
	2004.10~	JIB23W		○			
ジムニー シエラ	2002.1~	JB43W	○	○		○	○
スイフト	2000.1~	HT51S	○	○		○	○
	2003.6~	HT81S	○			○	○
	2004.11~	ZC11S	○	○		○	○
		ZC21S	○			○	○
		ZD11S	○	○		○	○
		ZD12S		○			
ZD21S	○			○	○		
スイフト スポーツ	2005.9~	ZC31S	○	○		○	○
ツイン	2003.1~	EC22S	○			○	○
		EC22S M	○			○	○

コードリーダー SK-8411 スズキ車用診断ソフト対象車両表

2011年11月1日

※1:対象車両に記載されている場合でも、車両の仕様は予告無く変更されるため、診断できない場合がございます。

※2:車両の状態(ECU故障、コネクタの接触不良、車両側通信線の異常等)により通信エラーが発生する場合がございます。

車両名	年式	車両型式	エンジン	AT	CVT	ABS	エアバッグ
ワゴンR	1998.10~	MC11S	○			○	○
		MC21S	○	○	○	○	○
	1999.7~	MC11SM	○				
	2000.12~	MC12S	○			○	○
		MC22S	○			○	○
	2001.3~	MC22S M	○				
	2003.10~	MH21S	○			○	○
2004.4~	MH21SM	○					
ワゴンR プラス	1999.5~	MA63S	○	○		○	○
ワゴンR ソリオ	2000.11~	MA34S	○	○		○	○
		MA64S	○	○		○	○
LAPIN	2002.1~	HE21S	○			○	○

コードリーダー SK-8411 スバル車用診断ソフト対象車両表

2013年2月5日

※1:対象車両に記載されている場合でも、車両の仕様は予告無く変更されるため、診断できない場合がございます。

※2:車両の状態(ECU故障、コネクタの接触不良、車両側通信線の異常等)により通信エラーが発生する場合がございます。

車両名	年式	エンジン	AT	ABS	エアバッグ
レガシィ	2007	○		○	○
	2008~2010	○	○	○	○
インプレッサ	2007~2010	○	○	○	○
フォレスター	2007~2010	○	○	○	○
エクシーガ	2008~2010	○	○	○	○

* 上記以外の車両に関しましては、OBD II 通信対応車両のエンジンのみ対応となります。