


バッテリーチェッカー SK-8550 バージョンアップ説明書

1. 現在のバージョンを確認

①現在のバージョンは、車両接続時の起動画面またはPC接続した際の画面で確認できます。

●車両接続の場合



●PC接続の場合



現在のバージョン

2. 弊社ホームページで最新のバージョンを確認

①http://www.kaise.com/j_car_sk8550_verup.htmlにPCからアクセスします。下記のバージョンアップ情報ページが表示されますので、バージョンが更新されているか確認してください。

更新日	バージョンアップの内容	ソフトウェア
2017年3月27日	<ul style="list-style-type: none"> ■ハイブリッド専用補機バッテリー形式：LN0/LN1/LN2を追加 ■アイドリングストップバッテリー形式13種類のCCA規格値データ改訂 ■CCA規格値印字設定の追加 設定方法：メニュー画面からCCA規格値印字設定を選択→“する”を選択で、テストレポートプリント時にCCA規格値が印字されます。 ※初期選択“しない”	Ver 3.02 ダウンロード
2016年3月7日	■バッテリーチェッカーSK-8550発売	Ver 3.00

最新のバージョン

3. アップデートフォルダのダウンロード

①バージョンが更新されている場合、下記のようにダウンロードボタンをクリックします。

The screenshot shows the Kaise website interface. At the top, there is a navigation bar with 'HOME', '製品情報', '企業情報', 'サポート情報', 'ダウンロード', 'ユーザー登録', and 'お問い合わせ'. Below this, a breadcrumb trail reads 'HOME > 自動車用テスター > SK-8550 バッテリーチェッカー > SK-8550 バージョンアップ情報'. The main heading is 'SK-8550 バージョンアップ情報'. Below the heading, there is a note: 'プログラムファイルをダウンロードすることで、無料でバージョンアップ可能です'. A link for 'バージョンアップ説明書' is provided. A table lists update records:

更新日	バージョンアップの内容	ソフトウェア
2017年3月27日	<ul style="list-style-type: none"> ■ハイブリッド専用補機バッテリー形式：LN0/LN1/LN2を追加 ■アイドリングストップバッテリー形式13種類のCCA規格値データ改訂 ■CCA規格値印字設定の追加 設定方法：メニュー画面からCCA規格値印字設定を選択→“する”を選択で、テストレポートプリント時にCCA規格値が印字されます。 ※初期選択“しない”	Ver 3.02
2016年3月7日	■バッテリーチェッカー-SK-8550発売	Ver 3.00

ダウンロードボタン

他製品型式のバージョンアップデータをダウンロードしないように注意してください。バージョンアップが正常に行われません。


②下記の画面が表示されますので保存をクリックし、PCのデスクトップ上に "SK8550_UPDATE_VER3XX.zip" フォルダを保存してください。



※左記の画面が表示されずに、下部に通知バーが表示される場合があります。その場合も同様に保存をクリックしてください。


4. バージョンアップの実行

- ① 付属のUSBケーブルで、本体とPCを接続します。接続が完了すると、リムーバブルディスク (kaise SK-8550 USB Device)として認識されます。




※本製品がPCに認識されない場合は、他のUSBポートや市販のUSBハブを使用することで認識される場合があります。
 ※認識に時間がかかる場合があります。

- ② 前項でダウンロードした "SK8550_UPDATE_VER3XX.zip" フォルダを右クリックして、すべて展開 (または解凍) を選択してください。




- ③ 右記の画面が表示されますので展開をクリックしてください。
 デスクトップ上に解凍されたSK8550_UPDATE_VER3XXフォルダが現れます。



④解凍されたフォルダ内のSK8550_UPDATE_VER3XXフォルダを開き、中に入っている**8550_UPフォルダ**と**SK8550.HBNファイル**をバッテリーチェッカーのリムーバブルディスクにコピーしてください。


※リムーバブルディスクに空き容量がない場合は、データファイルを削除して容量を空けてください。



⑤PC側からUSBの取り外しを指示して、USBケーブルを抜いてください。

⑥再度PCとのUSB接続を行うと、自動的にアップデートが始まります。

※アップデート中はUSBケーブルを抜かないでください。



- ⑦アップデートが終了するとアップデート終了の画面が表示され、本体が再起動し、PCにリムーバブルディスクとして認識されます。

システムファイル
アップデート作業終了

アップデートは正常に
終了しました。

- ⑧バージョンアップを行うと、USB接続画面のSoftVerの数字が変わります。数字が変更されていることを確認してください。

USB接続中…

Serial Number
: 855000001
Soft Ver : 3.02

バージョンアップした際に変わります→

- ⑨PC側からUSBの取り外しを指示して、USBケーブルを抜いてください。



注意

●USBケーブルを抜く際は、PC側からUSBの取り外しを指示してから抜いてください。故障の原因となります。

アップデート終了